



SW-Hausanschluss: STZ, Wurzeleinwuchs über Rohrverbindungen (Schaden auf Privatgrundstück, öffentlicher Bereich ohne Mängel)

SW-Hausanschluss: STZ, PVC, Rohrbruch, unklar ob in Betrieb: Austausch in offener Bauweise oder ggf. verschließen.

RW-Anschluss: Straßeneinlauf ist mit Abzweig angeschlossen. Weiterer Verlauf: eindringendes Erdreich. Wird hier ein neuer Straßeneinlauf gesetzt ist zu prüfen, ob weiterer Leitungsverlauf in Betrieb ist. Ggf. verschließen oder weiterer Leitungsverlauf austauschen.

RW-Hausanschluss: Beton, schadhafte Rohrverbindungen mit deutlichem Lageversatz und Riss, Austausch in offener Bauweise (nur öffentlicher Bereich)

RW-Hausanschluss: Beton, PVC, Risse und Lageversätze, Austausch in offener Bauweise (öffentlicher Bereich zw. Anschluss an Hauptkanal und Abzweig)

- Anschlussleitung (öffentl. Bereich) schadhaft, Austausch in offener Bauweise
- Anschlussleitung (priv. Bereich) schadhaft, Austausch in offener Bauweise
- Anschlussleitung ohne Mängel

Die untersuchten SW- und RW-Hauptkanäle weisen nur leichte Schäden auf, die alle in geschlossener Bauweise saniert werden können. Die Anschlussleitungen (Steinzeug-, PVC- und vereinzelt Betonrohre) weisen vereinzelt Mängel wie undichte Muffen, Wurzeleinwuchs, Risse und Scherben,... auf. Diese schadhaften Anschlussleitungen sind in offener Bauweise auszutauschen.

b	a	Index	Datum	Zeichen	Änderung
Gemeinde Kirchzarten					
Gemeinde Kirchzarten Talvogelstr. 12 79199 Kirchzarten			Telefonzentrale: 07661 / 393 - 0 Zentrales Telefax: 07661 / 393 - 89		
74.20.26.40 EKVO RW / SW – Kanal mit Seitenanschlüssen St. Peter Straße					
Sämtliche Maße sind vor Ort zu prüfen.					
Lageplan Maßstab 1:250		Datum: 08.04.21 Zeichen: Mey Gepr.:			
Bearb.: 08.04.21 Gepr.:		Datei: pdf Blatt 1/2 Plan Nr. 01			
ABWASSERZWECKVERBAND BREISGAUER BUCHT <small>HANFERSTRASSE 6, 79108 FREIBURG I. BR. FON 0761-152 17 - 00, FAX 0761-152 17 - 22</small>					